

CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG CẨM PHẢ
CHI NHÁNH PHÍA NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: /CNPN-VTĐĐ
V/v Yêu cầu báo giá

Phụ Mỹ, ngày tháng năm 2025

Kính gửi: Quý nhà thầu.

Chi nhánh Phía Nam - Công ty Cổ phần Xi măng Cẩm Phả đề nghị Quý Công ty báo giá với nội dung cụ thể như sau:

I. Phạm vi công việc và các nội dung yêu cầu:

1. Cụ thể phạm vi công việc như sau:

Stt	Tên công việc	Yêu cầu kỹ thuật	Đvt	Số lượng	Tiến độ	Thời gian bảo hành
1	Sửa chữa cánh động, cánh gió Turbine Rotor phân ly	Cung cấp vật tư, thực hiện sửa chữa cánh động, cánh gió Turbine Rotor phân ly với nội dung sau: 1. Gia công thay thế phần trên cánh động Turbine Rotor phân ly có chiều dài 948mm quy cách theo bản vẽ số: 01/CĐ 05_28. Số lượng 64 cánh (Nhà thầu gia công mới trước tại xưởng). - Hàn phủ lớp chịu mài mòn trên đầu động từ 1-2 lớp hàn bằng dây hàn hoặc que hàn vật liệu Vautid100, độ dày sau phủ đạt 4-6mm cho phần còn lại của cánh động. - Hàn bù tăng cường độ cứng phần chân cánh động chiều dài 300mm tính từ dưới chân lên trên. - Hàn sửa chữa cánh khuếch gió turbine rotor: Tháo cánh hàn đắp cũ, mài sạch thay mới cánh bị mòn: Vật liệu thép chịu mài mòn XAR400 hoặc tương đương. - Cân bằng động sau sửa chữa phân ly, độ rung <2.5mm/s dải tốc độ 48 - 145 vòng/phút. Theo bản vẽ và yêu cầu kỹ thuật đính kèm	Gói	1	Trong vòng 10 ngày kể từ ngày bàn giao mặt bằng	12 tháng

2. Điều kiện thanh toán:

- Thanh toán 100% giá trị quyết toán bằng chuyển khoản qua Ngân hàng trong vòng 120 ngày kể từ kể từ ngày hoàn thành bàn giao nghiệm thu và Bên mua nhận đủ các chứng từ thanh toán hợp lệ.

II. Nội dung đề nghị Nhà thầu Báo giá.

Chi nhánh Phía Nam - Công ty Cổ phần Xi măng Cẩm Phả đề nghị Quý Công ty báo giá

theo các nội dung như sau:

1 Biểu mẫu đề nghị báo giá:

Stt	Tên công việc	Yêu cầu kỹ thuật	Đvt	Số lượng	Đơn giá	Thành tiền	Thời gian thực hiện	Thời gian bảo hành
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(5)*(6)	(8)	(9)
1								
	...							
	Tổng cộng							
	Thuế GTGT							
	Tổng cộng giá trị sau thuế							

2 Điều kiện thanh toán:.....

3 Các yêu cầu/đề xuất khác nếu có:.....

4 Thời gian có hiệu lực của báo giá:

5 Các thông tin khác (nếu có).

III. Yêu cầu gửi báo giá:

Nhà thầu quan tâm gửi báo giá theo thông tin sau:

- Hình thức : Bản gốc hoặc bản scan.
- Thời gian : Trong vòng 5 ngày kể từ ngày đăng tải thông báo.
- Đầu mối: Phòng Vật tư - Điều độ, Chi nhánh Phía Nam - Công ty CP Xi măng Cẩm Phả.
- Địa chỉ: KCN Mỹ Xuân A, phường Phú Mỹ, Thành phố Hồ Chí Minh.
- ĐT: 02543 899 630 Fax: 02543 899 629.
- Người nhận báo giá: Phan Hồng Kỳ, email: kyph1@viettel.com.vn.

Mong nhận được sự hợp tác của Quý Công ty.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Phòng CNTT (để đăng tải);
- Lưu: VT, VTĐĐ.

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Trần Quang Hân

CHI NHÁNH PHÍA NAM
PHÒNG KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ

YÊU CẦU KỸ THUẬT
CUNG CẤP VẬT TƯ SỬA CHỮA CÁNH ĐỘNG, CÁNH GIÓ
TURBINE ROTOR PHÂN LY MÁY NGHIÊN

1. Hạng mục thực hiện:

- Phân ly xi măng máy nghiền: 05_28

2. Phạm vi công việc:

Các công việc chính sau:

- Gia công thay thế phần trên cánh động Turbine Rotor phân ly có chiều dài 948mm quy cách theo bản vẽ số: 01/CĐ 05_28. Số lượng 64 cánh (Nhà thầu gia công mới trước tại xưởng).
- Hàn phủ lớp chịu mài mòn trên đầu động từ 1-2 lớp hàn bằng dây hàn hoặc que hàn vật liệu Vautid100, độ dày sau phủ đạt 4-6mm cho phần còn lại của cánh động.
- Hàn bù tăng cường độ cứng phần chân cánh động chiều dài 300mm tính từ dưới chân lên trên.
- Hàn sửa chữa cánh khuếch gió turbine Rotor: Tháo cánh hàn đắp cũ, mài sạch thay mới cánh bị mòn: Vật liệu thép chịu mài mòn XAR400 hoặc tương đương.
- Cân bằng động sau sửa chữa phân ly, độ rung <2.5mm/s dải tốc độ 48 -145 vòng/phút.

3. Thời gian thực hiện:

- Tiến độ sửa chữa cánh động và thay mới một phần cánh động, sửa chữa cánh gió Turbine Rotor phân ly tại hiện trường **7-10 ngày**.
- Thời gian làm việc: Nhà thầu tự phân bổ thời gian nhân công nguồn lực vật tư thiết bị để thực hiện công việc.
- Thời điểm thực hiện: Theo kế hoạch cụ thể sẽ thông báo cho nhà thầu trước ít nhất 1 tuần trước khi thực hiện công việc tại hiện trường.

4. Yêu cầu chung:

- Nhà thầu tự khảo sát, lập biện pháp thi công bao gồm chi tiết công dụng cụ, vật tư, thiết bị phục vụ công việc, chi tiết tiến độ thực hiện công việc; sơ đồ tổ chức thi công, biểu đồ huy động nhân lực, cầu thi công để thực hiện công việc; các hồ sơ này gửi kèm cùng hồ sơ chào giá (Biện pháp thi công phải đảm bảo tính kỹ thuật, an toàn cho con người và thiết bị, đảm bảo tiến độ theo yêu cầu).

Nhà thầu thực hiện công việc trọn gói; Tự trang bị nhân lực, vật tư, thiết bị, công dụng cụ, máy móc ngoài những thiết bị, công dụng cụ, vật tư đặc chủng do chủ đầu tư (CĐT) cấp hoặc hỗ trợ để thực hiện công việc đảm bảo đúng kỹ thuật, an toàn, tiến độ đề ra.

- Độ rung sau sửa chữa phải tương đương hoặc nhỏ hơn độ rung yêu cầu cân bằng 2.5mm/s.



- Thiết bị nâng hạ, cầu sử dụng nếu có cho công việc phải có đầy đủ hồ sơ kỹ thuật và giấy tờ kiểm định còn thời hạn.
- Cán bộ, công nhân viên tham gia thực hiện gói thầu được đào tạo và có chứng chỉ an toàn, có hợp đồng lao động, có đóng bảo hiểm đầy đủ.
- Nhà thầu tự chịu trách nhiệm về các an toàn liên quan đến con người, thiết bị trong thời gian thi công.
- Nhà thầu phải chịu trách nhiệm bảo quản, sử dụng đúng mục đích, an toàn đối với các công dụng cụ, thiết bị và vật tư do CĐT cung cấp, nếu để xảy ra hỏng hóc thì nhà thầu phải tự khắc phục, sửa chữa hoặc thay mới để đảm bảo tiến độ và chất lượng công việc.
- Thời gian nghiệm thu công việc: Sau khi hoàn thành công việc đúng yêu cầu kỹ thuật và chạy có tải 72h.
- Thời gian bảo hành: Tối thiểu 12 tháng đối với các phần việc nhà thầu thực hiện.

5. Các tài liệu đính kèm:

TT	Tên tài liệu, bản vẽ	Diễn giải	Ghi chú
1	01/CĐ 05-28	Bản vẽ thi công lắp đặt cánh động phân ly	
2	02/CĐ 05-28	Bản vẽ chế tạo cánh động phân ly	
3	PHA1M80SR700	Bản vẽ cụm Rotor phân ly	

PHÒNG KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ

Hà Huy Chung



Tr. Nhiệm	Họ Và Tên	Ký tên/ ngày	CÁNH ĐỒNG PHẦN LY (PHẦN CÁN PHÍA TRÊN)	
Người vẽ	Vũ Văn Hữu	27.10.25	Bản vẽ số: 02/CĐ 05-28	Tr.L: Kg
Kiểm tra	Hà Huy Chung		Vật liệu: Thép chịu mài mòn XAR 400	TL: 1:2
Duyệt	Trần Quang Hân			SL: 64



Ghi chú: Các kích dài cho phép sai số $\pm 3\text{mm}$
Các kích thước còn lại sai số cho phép $\pm 2\text{mm}$

P. GIÁM ĐỐC
Trần Quang Hân

