

Số: 289 /XMCP-ĐT&QLTS

Cẩm Phả, ngày 05 tháng 03 năm 2025

V/v Báo giá Cung cấp Dịch vụ phục hồi cân than  
mịn Multicell MC1000/100 hạng mục 150RV03

Kính gửi: .....

Công ty Cổ phần Xi măng Cẩm Phả đề nghị Quý Công ty báo giá với nội dung cụ thể như sau:

**I. Phạm vi công việc và các nội dung yêu cầu**

1. Cụ thể phạm vi công việc như sau:

TT	Nội Dung công việc	Mô tả dịch vụ/Yêu cầu kỹ thuật	ĐVT	Số lượng	Tiến độ thực hiện	Bảo hành
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
<b>Cân than mịn Multicell MC1000/100 hạng mục 150RV03</b>			Bộ	01	75 ngày	12 tháng
1	Bảo dưỡng Cân than mịn Multicell 1000/100 hạng mục 150RV03	Tiếp nhận thiết bị do Bên A bàn giao cho Bên B, chuyển lên phương tiện vận chuyển của Bên B, vận chuyển thiết bị về xưởng Bên B để thực hiện sửa chữa, thay thế	Phần việc	01	75 ngày	12 tháng
2	Bảo dưỡng Cân than mịn Multicell 1000/100 hạng mục 150RV03	Tháo phần cánh rô to, thân rô to, bích trên và bích dưới Multicell MC 1000/100 đo đạc, xây dựng biên dạng mòn	Phần việc	01	75 ngày	12 tháng
3	Bảo dưỡng Cân than mịn Multicell 1000/100 hạng mục 150RV03	Phục hồi toàn bộ phần chịu mài mòn khốc liệt trên 150RV03 Multicell MC1000/100 - Phục hồi phần thân Multicell - Phục hồi cánh Multicell - Phục hồi bích trên Multicell - Phục hồi bích dưới Multicell	Phần việc	01	75 ngày	12 tháng



TT	Nội Dung công việc	Mô tả dịch vụ/Yêu cầu kỹ thuật	ĐVT	Số lượng	Tiến độ thực hiện	Bảo hành
4	Bảo dưỡng Cân than mịn Multicell 1000/100 hạng mục 150RV03	Lắp đặt các chi tiết sau khi phục hồi và thay thế phốt làm kín, vòng bi truyền động trên trục truyền động cánh, trục truyền động cánh khuấy.	Phần việc	01	75 ngày	12 tháng
5	Bảo dưỡng Cân than mịn Multicell 1000/100 hạng mục 150RV03	Vận chuyển thiết bị đã được sửa chữa thay thế bàn giao cho bên A tại nhà máy Bên A	Phần việc	01	75 ngày	12 tháng
6	Bảo dưỡng Cân than mịn Multicell 1000/100 hạng mục 150RV03	Cung cấp, thay thế Bạc lót D105/90x35 chi tiết 8	Cái	01	75 ngày	12 tháng
7	Bảo dưỡng Cân than mịn Multicell 1000/100 hạng mục 150RV03	Cung cấp, thay thế Bạc lót D100/90x36 chi tiết 9	Cái	02	75 ngày	12 tháng
8	Bảo dưỡng Cân than mịn Multicell 1000/100 hạng mục 150RV03	Cung cấp, thay thế Vòng bi NU1018M1 – SKF (chi tiết 2) Gemany sản xuất	Cái	01	75 ngày	12 tháng
9	Bảo dưỡng Cân than mịn Multicell 1000/100 hạng mục 150RV03	Cung cấp, thay thế Phốt chắn bụi F2/170 (chi tiết 7) Việt Nam sản xuất	Cái	01	75 ngày	12 tháng
10	Bảo dưỡng Cân than mịn Multicell 1000/100 hạng mục 150RV03	Cung cấp, thay thế Phốt vỏ thép chịu nhiệt Elringklinger 105x130x12 (chi tiết 6) Elringklinger Gemany sản xuất	Cái	01	75 ngày	12 tháng
11	Bảo dưỡng Cân than mịn	Cung cấp, thay thế Hộp phốt (chi tiết 42) Việt Nam sản xuất	Cái	01	75 ngày	12 tháng

TT	Nội Dung công việc	Mô tả dịch vụ/Yêu cầu kỹ thuật	ĐVT	Số lượng	Tiến độ thực hiện	Bảo hành
	150RV03 Multicell 1000/100					
12	Bảo dưỡng Cân than mịn 150RV03 Multicell 1000/100	Cung cấp, thay thế Phốt vô thép chịu nhiệt Elringklinger 100x120x12 (chi tiết 4) Elringklinger Gemany sản xuất	Cái	03	75 ngày	12 tháng
13	Bảo dưỡng Cân than mịn Multicell 1000/100 hạng mục 150RV03	Cung cấp, thay thế Vòng phanh 140x4 (chi tiết 41) Việt Nam sản xuất	Cái	01	75 ngày	12 tháng
14	Bảo dưỡng Cân than mịn Multicell 1000/100 hạng mục 150RV03	Cung cấp, thay thế Vòng phanh 20x1.2 (chi tiết 41) Việt Nam sản xuất	Cái	01	75 ngày	12 tháng
15	Bảo dưỡng Cân than mịn Multicell 1000/100 hạng mục 150RV03	Cung cấp, thay thế Phốt làm kín (chi tiết 10, 11, 14) Việt Nam sản xuất	Cái	03	75 ngày	12 tháng
16	Bảo dưỡng Cân than mịn Multicell 1000/100 hạng mục 150RV03	Cung cấp, thay thế Phốt làm kín FBI 150x155x5,4 PTFE (chi tiết 15) Việt Nam sản xuất	Cái	01	75 ngày	12 tháng
17	Bảo dưỡng Cân than mịn Multicell 1000/100 hạng mục 150RV03	Cung cấp, thay thế Phốt làm kín FBI 150x182x6 (chi tiết 16) Việt Nam sản xuất	Cái	02	75 ngày	12 tháng
18	Bảo dưỡng Cân than mịn Multicell 1000/100 hạng mục 150RV03	Cung cấp, thay thế Đệm làm kín D190 x 1 (chi tiết 53) Việt Nam sản xuất	Cái	03	75 ngày	12 tháng

TT	Nội Dung công việc	Mô tả dịch vụ/Yêu cầu kỹ thuật	ĐVT	Số lượng	Tiến độ thực hiện	Bảo hành
19	Bảo dưỡng Cân than mịn Multicell 1000/100 hạng mục 150RV03	Cung cấp, thay thế Bộ phốt làm kín trục rô to Bao gồm:	Cái	01	75 ngày	12 tháng
20	Bảo dưỡng Cân than mịn Multicell 1000/100 hạng mục 150RV03	Cung cấp, thay thế Phốt vỏ thép chịu nhiệt Elringklinger 200x230x12 (chi tiết 5) Elringklinger Gemany sản xuất	Cái	03	75 ngày	12 tháng
21	Bảo dưỡng Cân than mịn Multicell 1000/100 hạng mục 150RV03	Cung cấp, thay thế Vòng bi 32934 - SKF lắp trục rô to (chi tiết 1) SKF - Poland sản xuất	Cái	02	75 ngày	12 tháng
22	Bảo dưỡng Cân than mịn Multicell 1000/100 hạng mục 150RV03	Cung cấp, thay thế Hộp phốt (chi tiết 42) Việt Nam sản xuất	Cái	01	75 ngày	12 tháng
23	Bảo dưỡng Cân than mịn Multicell 1000/100 hạng mục 150RV03	Cung cấp, thay thế Gioăng làm kín O-Ring NB70, 285x8 (chi tiết 12) Việt Nam sản xuất	Cái	01	75 ngày	12 tháng
24	Bảo dưỡng Cân than mịn Multicell 1000/100 hạng mục 150RV03	Cung cấp, thay thế Gioăng làm kín O-Ring NB70, 233x3 (chi tiết 14) Việt Nam sản xuất	Cái	01	75 ngày	12 tháng
25	Bảo dưỡng Cân than mịn Multicell 1000/100 hạng mục 150RV03	Cung cấp, thay thế Bộ xích truyền động rô to (chi tiết 19, 20, 21, 23, 24, 40) Nhật bản sản xuất	Bộ	01	75 ngày	12 tháng
26	Bảo dưỡng Cân than mịn Multicell 1000/100 hạng mục 150RV03	Cung cấp, thay thế Gioăng làm kín vỏ rô to NB/70, 6,0x 2579 (chi tiết 13) Việt Nam sản xuất	Cái	02	75 ngày	12 tháng

196  
 TỶ  
 AN  
 AN  
 PH  
 T.QU

TT	Nội Dung công việc	Mô tả dịch vụ/Yêu cầu kỹ thuật	ĐVT	Số lượng	Tiến độ thực hiện	Bảo hành
27	Bảo dưỡng Cân than mịn Multicell 1000/100 hạng mục 150RV03	Cung cấp, thay thế Đệm căn chỉnh cánh rô to 285x200x0.2 (chi tiết 26) Việt Nam sản xuất	Cái	02	75 ngày	12 tháng
28	Bảo dưỡng Cân than mịn Multicell 1000/100 hạng mục 150RV03	Cung cấp, thay thế Đệm làm kín (chi tiết 17) Việt Nam sản xuất	Cái	01	75 ngày	12 tháng
29	Bảo dưỡng Cân than mịn Multicell 1000/100 hạng mục 150RV03	Cung cấp, thay thế Phễu xuống liệu. Việt Nam sản xuất	Cái	01	75 ngày	12 tháng

## 2. Điều kiện thanh toán:

Thanh toán bằng chuyển khoản qua Ngân hàng trong vòng 120 ngày kể từ ngày hoàn thiện thủ tục thanh toán.

## II. Nội dung đề nghị Nhà thầu Báo giá

Trên tinh thần hợp tác, Công ty Cổ phần Xi măng Cẩm Phả đề nghị Quý Công ty báo giá theo các nội dung như sau:

### 1. Biểu mẫu đề nghị báo giá:

TT	Nội dung công việc	Mô tả dịch vụ/Yêu cầu kỹ thuật	Đơn vị tính	Số lượng	Đơn giá	Thành tiền	Tiến độ cung cấp	Thời gian bảo hành (nếu có)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(5)*(6)	(8)	(9)
1								
2								
	Tổng cộng							

	Thuế GTGT						
	<b>Tổng cộng giá trị sau thuế</b>						

2. Điều kiện thanh toán: .....
3. Các yêu cầu/đề xuất khác nếu có: .....
4. Thời gian có hiệu lực của báo giá: .....

Báo giá được gửi Bản gốc hoặc bản Scan cho Công ty Cổ phần Xi măng Cẩm Phả trước 14h, ngày 12/03/2025 theo địa chỉ dưới đây.

Công ty Cổ phần Xi măng Cẩm Phả.

Địa chỉ: Km6, QL 18A, Phường Cẩm Thạch, Tp Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh.

Phòng Đầu tư mua sắm.

Liên hệ: ĐT 0986.251.018.

Mong nhận được sự hợp tác của Quý Công ty.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu: VT, ĐT&QLTS. Tinh01.

**KT. TỔNG GIÁM ĐỐC  
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC**



**PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC**  
*Hoàng Quang Thọ*

C.P. HINH